殿向

竪型撹拌機

減・変速機駆動タイプ (TLM・TLC・TFM・TFC・TFB・TFR・TFG3~4型・TLP)

取扱説明書

株式会社 竹内製作所

千曲工場 〒389-0601 長野県埴科郡坂城町坂城9637 TEL 0268-82-6611 FAX 0268-82-6612

このたびは竹内の撹拌機をご用命賜りまして 誠に有難うございました。

弊社は撹拌機を一筋に"よりすぐれた製品"を通じて皆様方に少しでもお役に立ちたいとの理念をもとに研究努力を重ね製作致しております。きっと皆様の"かくはん"のお役に立つことと存じます。

「竹内の撹拌機」は、デザイン、原材料はもちろんのこと総て部品は、特に厳選された材料を使用し、細部に至るまで入念な加工を致し、厳重な検査と品質管理を経てお手元にお届けして、末長くご使用いただいております。しかし色々な環境や目的・条件の違いもありますので常時最高のコンディションでお使いいただくためには、適切な据付けと運転、保守を必要とします。

この取扱説明書を充分お読み下さいましてご 活用の上、大切に保存して下さい。

またこの取扱説明書は標準型の一般的な注意 事項のみでございます。標準外の場合には別途 お問い合わせ下さい。

尚、皆様の「竹内の撹拌機」に関しましての あらゆるご希望やお気付きの点がございました ら販売店(代理店)または直接弊社宛に、ご遠 慮なくお申し付け下さいませ。

有り難うございました。

何卒今後共一層のご愛顧、ご用命をお待ち申 し上げております。

	目 次	ページ
1.	安全に関するご注意	1
2.	現品の到着	1
3.	据付け位置及び角度	2
4.	据付要領 (取付け順序と注意事項)	
3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.	運転準備	6
6.	運転中の注意事項	7
7.	保守要領	9
8.	故障の原因と対策(一般的)	10
9.	減速機の給油・点検・保守要領	11
10.	無断変速機の操作上の注意	12
11.	竹内式撹拌機 ベアリング用グリース一覧表	
13	· / - / /// / / 50 50	
12.	竹内式撹拌機 ギヤーオイルー覧表	
13	イャーオイル一見衣	
13.	保証	13
14.	メンテナンス実施記録	14
		_

追記

この取扱説明書は弊社製竪型撹拌機の全機種を対象としてありますのでご利用下さい。

1. 安全に関するご注意

●撹拌機をご使用する前には、必ずこの取扱説明書をすべて熟読し正しくご使用下さい。機器の知識、 安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用下さい。

お読みになったあとはこの取扱説明書をお使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

●この取扱説明書では安全注意事項のランクを『警告』『注意』として区分してあります。

<u>/</u> 警告:

が想定される場合。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお 注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。

- ●この取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手元に確実に届けられるようお取り計らい願います。
- ●『竹内の撹拌機』につきましては、仕様、デザイン、塗装色等、予告なく変更することがあり、この取扱説明書と異なる場合がありますので、この取扱説明書や製品に対してのご質問は弊社営業窓口までご連絡下さい。

2. 現品の到着

注 意

- ●現品が御注文通りのものかどうか確認して下さい。間違った製品を設置した場合、けが、装置 破損の恐れがあります。
- ●損傷している、あるいは部品が欠けている撹拌機を取り付けて運転しないで下さい。けがの恐れがあります。

撹拌機がお手元に到着しましたら、まず次のことをご確認下さい。

- ①ご注文の機種、規格、寸法、個数が正しいかどうかご確認下さい。
- ②運送途中において各部品特に本体、撹拌軸、羽根に破損がないかよくご確認下さい。
- ③尚、減速機と軸受部のオイル循環の配管系統に曲がりや折れがないか開梱時必ず点検して下さい。 また、グリース潤滑式減速機付きの機種のグリース給脂口(グリスニップル)及び軸受部の給脂口 やその配管が本体部分より外に出ているものは破損がないか特にご注意下さい。
- ④弊社では製品に対し、出荷検査に万全を期しておりますが、輸送途中において撹拌機の各部のボルト・ナット等がゆるんでいないか点検して下さい。ゆるんだまま運転されますと機器の破損原因となります。万一、異常や不備がありましたら直ちに弊社または販売店・代理店にお知らせ下さい。
- ⑤ゴム、その他のライニングした撹拌シャフト(羽根付)はキズ、メクレ、打痕等異常がないかを確認 して下さい。そして絶対傷を付けないためにも取付作業直前に開梱されますようにお願いします。

3. 据付け位置及び角度

/ 注意

●取付け部の水平出しは専門家が行って下さい。


普通一般的な据付け位置については、下記の事項(図①②参照)にご注意下さい。

●タンク上部に取付ける位置は

竪型撹拌機では取付け位置が撹拌効果に大きく左右します。長方形タンクやタンク内附属物の多い場合を除いて、図①のように<u>丸タンク</u>には偏芯取付けが最良ですが、個一液系撹拌で溶解沈降防止等の目的の場合は有効性が少し劣りますので、邪魔板を取付けると尚一層効果を発揮します。やむなく<u>中心に取付ける</u>時は図②のように邪魔板を必要とします。図①の<u>偏芯の比率</u>は、槽に比ベインペラーが割合に大きい場合はインペラー直径の $1/7 \sim 1/5$ 倍、槽に比ベインペラーが小さい場合はインペラー直径の $1/3 \sim 1/2$ 倍位の偏芯率が最適です。

●取付け部の水平は正確に

竪型撹拌機は大部分が撹拌シャフトを垂直にして使用しますので、取付け面は水平器を必ず用いて水平度を確認して下さい。水平が出ていないといろいろな故障の原因となるため修正が必要となる場合があります。中心取付けで邪魔板は右図②の如く円周上4~6枚を等分に配し、タンク直径の1/8~1/12巾位のものを取付けると効果があります。動力を節減するためや、少量の固形物の混入撹拌の場合には、邪魔板とタンク壁との間に僅かに間隔を設けたり長さを途中でカットして数枚に分けることがあります。しかし大量の固形



物やスラリー及び高粘度液の撹拌の場合、邪魔板は有害となる場合があります。

●下部撹拌翼の取付け高さは= (撹拌軸の長さ)

上図の如く撹拌液をタンク底面に押しつけて撹拌する場合には中速プロペラの場合、最も撹拌効果が良いのはタンク底面からインペラーの直径の1~1.5倍、または液底面から液深さの1/4位の位置に下部インペラーがある時で、また液面から直径の1.5倍以上の深さに上段翼がある事を必要とします。低速パドル・アンカーの場合は羽根からタンク底まで一律 100 mm~羽根径の1/4か1/3位が最適です。あまり離すと軸下付近の混合・沈降防止効果が弱まります。

T-3Aパドルの場合は軸流パドルのため、プロペラーと同様の位置設定となります。

4. 据付け要領(取付け順序と注意事項)

警告

- ●据付のために吊り上げた際に製品の下方に立ち入ることは絶対にしないで下さい。落下による 人身事故の恐れがあります。
- ●撹拌機を点検作業等で停止させる場合は、必ず入力電源OFFの状態で行って下さい。また、 誤って電源が入らないようスイッチに『通電禁止』の札を掲げて下さい。重大な人身事故につ ながる恐れがあります。

/ 注意

●据付け時は落下、転倒すると危険ですので十分ご注意下さい。吊り上げる時は必ず適正な吊り具 を使用し、資格のある方が作業して下さい。

吊り上げる前にカタログ、外形図などにより撹拌機の重量を確認し、吊り具の定格荷重以上の撹拌機は吊らないで下さい。


落下、転倒や吊り具の破損によるけが、撹拌機の破損の恐れがあります。

- ●撹拌軸の据付けは慎重に行って下さい。曲げたり傷をつけたりすると撹拌機等を破損する恐れが あります。
- ●軸封部がメカニカルシールの場合ドライシールを除いてシール液無しでの運転は絶対にしないで下さい。メカニカルシールを破損します。

鋼板製の槽やコンクリート槽共に取付け管座またはチャンネル架台に下記要領の取付け順序と注意をもって据付けて下さい。尚、設置場所が屋外と屋内とでは異なりますし、大型の竪型撹拌機の殆どの据付け作業は一般にレッカー作業やチェーンブロックを利用します。即ち撹拌シャフトの直径が太くて重量があるものは人手で支えて作業することが不可能ですのでレッカー車やクレーン等によって作業して下さい。また、一人で持ち運びできる撹拌機でも必ず2人で作業して下さい。尚、一般注意事項としての撹拌機のプロペラー3枚翼の取付けは、タンク上部から見て表と裏及び上段用と下段用(タンク底部側)とがありますから確認して取付けて下さい。正規に取付けないとシャフトの振れの原因となり、シャフトを曲げることがあります。

- ①屋内で天井が高くて撹拌シャフトが撹拌機に固定した状態で、撹拌機取付け座または架台から入る 大きさの場合には、④以下の要領を参考にして据付けて下さい。この場合が最も簡単な取付け方法 です
- ②屋外タンクの場合には、本体に撹拌シャフトも撹拌翼の完全な状態にタンク外部で組合せセットしてレッカー等で吊り上げて取付け管座または架台内径から入る場合には④以下の要領を参考にして据付けて下さい。
- ③パドル等の直径の大きい翼がセットしたまま挿入できない場合には、他のマンホールまたはノズル 穴から先に撹拌翼のみをタンク底部に入れておいて、本体と撹拌軸共に④の要領で取付け完了後に タンク内に入って撹拌軸のセットボルト用の凹部にセットボルト&ナットで固く取付けて下さい。

- ④軸継手(カップリング)付き撹拌軸の一般的 な取付け作業要領としては下記の順序で行って下さい。
 - (イ)太くて長い撹拌軸は二本のロープ(できる 限りワイヤーロープよりもスリングベルト をご使用下さい) のうち一本をカップリン グ(軸継手)側の撹拌軸に、もう一本をその 反対側(羽根側)に図(B)のように平行 にかけシャフトの長さ以上に吊り上げます。 次に撹拌軸の上段羽根取付け部の下部にか かっているロープ (イ) を徐々に下げなが ら、撹拌軸がほぼ垂直になるまで下げてゆ き、撹拌翼側のロープ(イ)を取外します。 尚、特に取付け完了まで地面との間に空間 を必ずあけて作業し、乱暴に作業したり地 面を引きずったりまた、弓なりにしないよ う注意して作業して下さい。特にゴム等の ライニングした羽根シャフトは落としたり 乱暴に扱いますと剥離しますから古毛布等 充分巻いて特に細心の注意をしながら作業 して下さい。
 - (ロ) タンクの撹拌機取付け座の部分の水平を確認してその上にガスケットパッキンを置き、図(A)の如く角材(75mm×100~200mm位)を2本置き、角材の上に上記(イ)項の撹拌軸をタンクの中に徐々に入れ軸継手



(カップリング)のすぐ下で攪拌軸を角材ではさんで仮置きします。2本の角材が離れないよう必ずしばって下さい。

- (n) 次に撹拌機本体の取付けは、本体を垂直にロープにて吊り上げ、徐々に降ろしながら本体側カップリング(継手) と撹拌軸カップリングのインローの結合に注意してボルト&ナットにて仮締めをします。そのまま本体を静かに少し吊り上げ、前記の角材を除去したあと仮締めのボルト &ナットを充分完全に締め付けて静かに降ろし、タンク取付座と本体取付座とをガスケットパッキンを介して取付ボルト(SUS材質の時は材質ご確認のうえ)にてタンクに取付けて下さい。
 - (a) カップリング(継手) 結合直前の注意

カップリングの両面即ち撹拌機本体側及び撹拌軸側のセット面に傷、打痕等のある場合やヤス リで異形を修正し、またゴミ等異物の付着がないようご確認のうえ(シャフト振れの原因にな りますから)厳重に締め付けて下さい。

(b) 吊り上げ作業吊具は、吊り荷の下での作業が危険ですから吊り上げる撹拌機の重量を考慮し、 事故防止から安全な強度の吊具を使用して下さい。

⑤撹拌シャフトの振れの確認

据付け作業は以上で完了ですが、撹拌機をタンクに固定後、撹拌シャフトの振れの確認を行うことが必要です。まず確認方法は手動で廻し(サイクロ減速機付等の駆動形式の場合は最頂部のファンカバーを取外して一人が上で手廻しして)目測で振れの異常がないか確認しておいて下さい。ゴムライニング等の場合は(撹拌翼を溶接して固定してありますので)特に注意が必要です。この時は必ず電源が入らないことを確認したあと行って下さい。けがをすることがあります。

⑥<u>グランドパッキンシール</u>及び「<u>メカニカルシール</u>」付きの場合の取付けはシール面を傷つけないようにすべての作業を慎重に行いセットを完了してから上記までの要領で据付けに入って下さい。尚「メカニカルシール」付きの場合は弊社より実費にて据付け指導または出張取付けのご相談を承ります。

⑦取付け作業上の一般的な注意事項

(イ) 撹拌軸の取付けの注意事項

撹拌シャフトは検査済みでありますから取付けまで乱暴な運搬取扱いをしたり、他のものを当てたりテコの代用にしたり、重量物の下敷きにしたりして荷重をかけないで下さい。(当社の撹拌シャフトは厳重検査済みですから、曲がりに対してはその責めを負いかねます。)機種・機番により撹拌機本体の主軸の中空軸内に撹拌シャフトを差込む時またはカップリング継手は取付けの際に無理にコジ入れたりして、わずかでも曲げたり、キズつけたりしないよう特に注意して下さい。セットができなくなり使用不可能になります。

(ロ)タンク内での現場工事中の注意事項

タンク内に入る時は必ず電源を切って下さい。工事中タンク内に出入りする際、時として撹拌機にセットした撹拌シャフトで椅子や脚立や踏台の代わりにシャフトや撹拌翼に足をかけたり ぶら下がったりして足場代わりに昇り降りすることは絶対にしないで下さい。芯振れして故障 の最大の原因になります。

- (ハ) ゴムその他のライニングした撹拌翼付きシャフトの取扱い注意事項
 - ライニングしたシャフトを絶対に傷をつけないためには取付け作業開始の直前に開梱して下さい。取付ける際固い鎖やワイヤーロープを使用する時は古毛布等を二重、三重に巻きつけて下さい。尚、極力布製スリングベルト等の柔らかいものを使用して傷をつけないように吊り下げ図(B)のように必ず2本用意して片方だけで片吊りを絶対しないで下さい。
- (二)据付完了後タンク内外は必ず清掃して下さい。撹拌軸や撹拌翼に巻きつくような異物がありますと液中で撹拌シャフトに巻きつきバランスがくずれ、振れて曲がりの原因になりますので、すべて取り除いて下さい。また槽内に異物が落下しないようにタンクの上部や周辺はいつも注意して物を置かないことと、常に清掃しておいて下さい。
- ⑧撹拌機取外しの場合はまったく逆の順序になります。

5. 運転準備

<u>/</u> 警告

- ●接地端子を必ずアースすること。感電や火災の恐れがあります。
- ●撹拌機を点検作業等で停止させる場合には必ず入力電源OFFの状態で行って下さい。 誤って電源が入らないようスイッチに『通電禁止』の札を掲げて下さい。
- ●運転中は回転している部品には絶対手などを触れないで下さい。けがをする恐れがあります。

/ 注意

- ●減速部がオイル潤滑の時は必ず指定のオイルを注入して下さい。減速機を破損する恐れがあります。
- ①タンク関係が確実に固定され安定しているか、また、「ゆれたり」「振れたり」しないか、あるいは人がタンク上部を歩いたり、作業を行った時に動いたり、ゆれたりしないかを確かめる必要があります。タンクの固定方法の不備や架台、チャンネル等が弱い場合、共振を起こしシャフトを曲げる恐れが充分あります。
- ②軸封部がメカニカルシールでシール液が必要な場合はシール液入っているか確かめて下さい。 また駆動減速機(サイクロ減速機)の潤滑油は輸送中、こぼれますので出荷時抜いてありますから 規定通り、(12頁参考)必ず入れて下さい。
- ③据付点検が済みますと試運転にはいります。シャフトの長さが液深さに対し適正であるか。また撹拌機が液面付近(液面より翼の径以下の時)でのプロペラの運転や、場合によってタンク現物実寸が設計時と異なったような時は、運転不可のこともあります。したがって設計条件で液上下あるか、空転可の場合以外は(空転厳禁)翼が完全な液中運転の状態を確保したのち回転方向の状況を点検して運転して下さい。
- ④入力電源の結線は、特別な場合を除いて上部から見てシャフトが右回り(時計方向)になるよう 結線して下さい。注 1)

撹拌翼の回転方向は本体のネームプレートの所に矢印で表示してありますが逆回転にしますと、 撹拌液がタンクから飛び出すことが多く、羽根より下の液は充分撹拌致しません。

また、配線の際電動機の定格電流を確認の上電源からの電線は規定以上のアンペア容量で安全な 耐水用ケーブルを必ずご使用下さい。尚、端子箱リードロ部分に亀裂がないか点検して下さい。 アースは必ず設置して下さい。感電の恐れがあります。

⑤ベルト駆動型はベルトの張り具合を点検して下さい。本製品は適正な張り具合に調整して出荷して あります。

また、運送中の取扱い上の事故から2つのプーリが完全に平行でないような事になっておりましたら ベルトが早く切れますので、弊社にご連絡下さい。

尚、新品Vベルトは運転初期に粉末が落ちますが、しばらく運転していますと止まりますので ご心配ありません。

Vベルトの点検の際は必ず電源を切ってから行って下さい。ケガをすることがあります。

注1)3相モーターの場合、電源のR、S、Tに対して、モーター側のU、V、Wを接続し、モーターの反負荷側から見て時計回りを正とする規格が定められています。但しこれはモーター単体の標準化企画であり、機能上別の結線で反転させても支障はありません。一方モーターを組み込んだ装置としての撹拌機は羽根の吹き出し水流の向き(機能上)や強度上指定の回転方向を有する機械です。また撹拌機は減速方式に、ベルト、ギアー(1段、2段・・・)、サイクロ etc. といろいろなタイプがあるため、モーターの回転方向を一定にすると、撹拌機の回転方向がバラバラになってしまいます。以上のような理由から、モーターの結線は撹拌機のシャフトの指定回転方向に合わせていただくようお願い致します。


6. 運転中の注意事項

小警告

- ●撹拌機を点検作業等で停止させる場合は必ず入力電源OFFの状態で行って下さい。また、 誤って電源が入らないよう、スイッチに『通電禁止』の札を掲げて下さい。 重大な人身事故につながる恐れがあります。
- ●運転中は回転している部分には絶対に手などを触れないで下さい。 けがをする恐れがあります。

注 意

- ●モーターは定格電流値以内で運転して下さい。モーターの焼付きや破損の恐れがあります。
- ●異常音、異常振動等がある場合は運転を中止して下さい。けが、撹拌機を破損する恐れがあります。
- ●タンク内に異物が入らないように処置して下さい。撹拌機を破損する恐れがあります。
- ①本機は空転、液面通過できる機種もありますが、できない場合は特に運転撹拌中は下部の羽根が必ず液に浸っていることが最も重要な故障防止の絶対条件です。高速回転の場合は例えば運転停止状態の時下段の羽根が液中にあっても運転を始めますと液の流動吸込み口がラッパ状になり、羽根が露出して液表面をたたき空転状態になり、たとえ短時間でもシャフトが遠心力のため振れが大きくなって曲がり、故障の最大の原因となります。また回転が速く、撹拌軸が長く撹拌軸先端に振れ止め用スタビライザーリングが撹拌中、液に必ず浸った状態で運転して下さい。



スタビライザー付き三枚プロペラ羽根

- ②スイッチの近くに必ず電流計を設置して運転中に短時間でも定格電流を超える恐れがある場合は自動的に運転停止できるサーマル等の設置をお願いします。
- ③据付け最初の試運転開始時の注意事項・・・

タンクに水、その他を常時使用の水位まで満たした後、2~10分くらい運転し、シャフトの振れや本体の振動及び電動機、減速機、撹拌機に異常音がないかを確認の上、異常がなければ使用薬品を入れて運転を開始して下さい。そして液の撹拌状態を確認して下さい。液の粘度は弊社とのご契約条件の粘度以上に高くなった場合で、モーター通電時電流計が表示定格電流以上になるかまたは異常音を発しましたら直ちに電源スイッチを切って運転を中止して下さい。(その際は弊社にご相談下さい。)

- ④運転中に固形物または液を投入する場合は羽根に直接あたらないよう徐々にかつ静かに投入して下さい。撹拌羽根にショックのかからないように慎重に、特に固形物で大きいものはプロテクターかスクリーンを設けてシャフト・羽根を保護して下さい。
 - これらを無視しますと、最初は大したことなく運転できても、徐々に遠心力のためシャフトに歪みがでて次第に振れが大きくなり曲がって使用不可能になります。
- ⑤運転中誤って大きな固形物異物 (ボロギレ等) がタンク内に混入し、羽根に巻きついたりして異常 が発生したときは直ちに運転を中止して混入物を取り除き、軸受け部ならびにシャフト及び羽根、 その他に異常がないかを確認のうえ再運転をして下さい。シャフトが曲がり運転不能になります。 タンク内に入る時は必ず電源を切ってから作業を行って下さい。
- ⑥騒音または異常音のでる場合に比較的起こりやすい原因は、例えば
 - (イ) 撹拌機本体が「大きく」ゆれ動いたり、また「こきざみ」にゆれていないか・・・
 - (ロ)液流作用の力による影響で撹拌シャフトが「ガタガタ」こきざみに振動していないか。 上記の諸点に該当する点がある場合は、撹拌機自体には問題が少なく、ご使用方法または取付 け架台の強度やタンクの板厚強度からの共振等に問題があることもありますので、その異常状 態を詳しくお知らせ下さい。そのまま運転されますと故障の原因となります。
- ⑦撹拌軸の長さがカタログの仕様規格より長い場合で、タンクに槽低軸受けが取付け不可能の時は軸振れ防止用に適切な寸法のスタビライザー(前頁)をつけますがこのスタビライザーをつけない時は、空転及び液面が常時上下する場合は使用できません。したがって液の最低位置を一般に撹拌翼の約 500mm上(羽根径の1倍~2倍位)に確保して運転を行って下さい。これが実行されないとシャフトを曲げる恐れがあります。
- ⑧撹拌機本体のゆれ、振動
 - 据付けた当初はスムーズに運転が行われていても、種々の原因たとえば角槽で間欠的に大波がおこったり、液の上下が激しく撹拌翼にショックを与えることをくり返していますと、撹拌シャフトの振れが徐々に増大しこれが原因で本体のゆれも大きくなり、ギヤーの騒音やいろいろな故障がでることもあります。取付け架台を補強するなどが必要です。
- ⑨グランドパッキン方式の場合には、シャフトを入れる時無理していれたため、グランドパッキンが 傷んだり、またパッキン押えがゆるんでガタガタ動いていないか・・・ この場合シャフトが過熱しない程度に増締めをしたり、またはパッキンを新品と交換して下さい。

パッキンを交換する時は必ず電源を切ってから行って下さい。けがをする恐れがあります。

7. 保守要領

<u>/</u> 警告

- ●撹拌機を点検作業等で停止させる場合は必ず入力電源OFFの状態で行って下さい。また、 誤って電源が入らないよう、スイッチに『通電禁止』の札を掲げて下さい。 重大な人身事故につながる恐れがあります。
- ●運転中は回転している部分には絶対に手などを触れないで下さい。けがをする恐れがあります。

/ 注意

- ●ボルト類は確実に締めて下さい。撹拌機を破損したりけがをする恐れがあります。
- ●潤滑油の交換は潤滑油調書に従って実施して下さい。油種は弊社推奨のものを必ずご使用下さい。
- ●修理、分解、組立は必ず専門家が行って下さい。
- ①長期間使用中には各ボルト・ナット (特に撹拌機本体とタンクまたは架台や撹拌機本体主軸と羽根のセットボルト等) がゆるんでいないかを常に点検して下さい。これを怠りますと機器の破損になります。ボルト・ナットのゆるみで異常音、振動、発熱等がおこりますので注意して下さい。
- ②軸受部(ベアリング)のグリースの注入は注入口より規定量で弊社推奨のもの(13頁参照)を注入して下さい。必要グリース量は別に潤滑油調書がありますのでご請求下さい。

注意:グリスアップの際は必ずドレーン側プラグを外して行って下さい。

プラグをつけたままグリスを補給しますとオイルシールの破損、及びグリス漏れの原因となります。

尚、取付けフランジが200A以下の標準機種は本体へのグリスの注入が不要です。それ以上の大型機でもグリスの注入が不要なベアリングを使用している場合があります。

③TFG型のギヤ部オイル潤滑タイプの撹拌機には出荷の際モービルギヤ600×P100を一緒につけております。


運転前に必ず規定量を注油して下さい。無潤滑で運転しますと機器を破損します。 オイル交換では必ず全量を交換して下さい。

機種と給油量

T.C. 0.F.0	TFG-075
TFG-050	TFG-100
4 リットル	10リットル

④念のため電源スイッチを切ったあとタンク内部に異物がないか点検して下さい。

8. 故障の原因と対策(一般的)



●修理につきまして

以上のほか何らかの原因で故障が生じ、分解作業されます場合は、弊社におまかせ下さい。やむを得ず貴社で修理される場合は、機械修理経験のある人が行って下さい。尚、ベアリング軸受けやギャーの修理の際にはスピンドル油でよく洗浄を行い、ゴミ等の異物を絶対に入れないこと、またグリース、オイル等の種類には次の11、13頁のものをご使用下さい。

弊社にて修理作業する場合は、必ず下記事項をご連絡下さい。

1. ネームプレートに書いてある製造番号、型式、出力KW、回転数

- 2. 必要と思われる部品名、できれば納入図面に書かれている部品番号
- 3. 故障の内容とその推定原因をわかりやすく詳細に

9. 減速機の給油・点検・保守要領

⚠ 警告

- ●減速機を点検作業等で停止させる場合は必ず入力電源OFFの状態で行って下さい。また、 誤って電源が入らないよう、スイッチに『通電禁止』の札を掲げて下さい。 重大な人身事故につながる恐れがあります。
- ●運転中は回転している部分には絶対に手などを触れないで下さい。けがをする恐れがあります。

/ 注意

- ●修理、分解、組立は必ず専門家が行って下さい。
- ①運転中にオイルが漏れてほかの荷物に迷惑をかけないために、オイルを抜いて輸送する場合があります。そのまま運転しますとギアーが焼付き故障の原因となります。据付完了後運転前に必ずオイルゲージの規定目盛りまで(下記の種類のオイルを)注油し運転を開始して下さい。
- ②サイクロ及びバイエルサイクロ型減速機の潤滑油は最初の注油より、稼働 500時間目に、その後は長時間(1日12~24時間)連続運転の場合は、半年ごとに油の入れ替えを行って下さい。但し、周囲温度が高い場合や湿気、活性ガス、粉塵が多い場所で使用される場合は1~3ヶ月で取替えを行って下さい。尚、長時間(半年以上)放置された減速機を運転開始される時は、必ず新しい潤滑油と取替えて下さい。
- ③住友サイクロ減速機用推奨潤滑油一覧表

潤滑油は下記のものをご使用下さい。

推奨潤滑油 (工業用極圧ギヤー油・SP系、JIS K2219工業用ギヤー油2種相当)

周囲温度 °C	コスモ石油	新日本石油	出光興産	昭和シェル石油	エクソンモービル	シ゛ャハ゜ンエナシ゛-
	コスモギヤー	ボンノック	ダフニースーパー	オマラ	モービルギヤ	JOMO
-10 ~ 5	SE	М	キ゛ヤオイル	オイル	600 X P	レダクタス
	6 8	6 8	6 8	6 8	6 8	6 8
	コスモギヤー	ボンノック	ダフニースーパー	オマラ	モービルギヤ	JOMO
0~35	SE	М	キ゛ヤオイル	オイル	600 X P	レダクタス
	100,150	100,150	100,150	100,150	100,150	100,150
	コスモギヤー	ボンノック		オマラ	モービルギヤ	JOMO
30~50	SE	М		オイル	600 X P	レダクタス
	220, 320, 460	220~460		220~460	220~460	220~460

注):1. 冬季または比較的低い周囲温度で仕様する場合には、枠内の低い粘度の油をご使用下さい。

2. 常時 O°C~40°C以外の周囲温度で使用する場合は弊社または住友重機械工業にご照会下さい。

- ④長時間運転を停止する場合には、週に一度数分間運転して、歯車の歯面及び軸受転動面にサビ止め 油膜を形成させます。また一年以上運転を停止する場合は、内部の油を完全に抜き、潤滑油型防錆 油に入れ替え数分間運転後密封して下さい。その後の再運転時は必ず潤滑油型防錆油を抜き、規定 のオイルを注油後運転して下さい。
- ⑤ TLC型とTFC型 その他に取付けの住友サイクロ減速機の給油量(オイル)については別途メーカー (住友重機械工業KK 住所;愛知県大府市朝日町6-1 TEL0562-48-5243)の取扱説明書にすべて書 かれてありますので、必要な場合は弊社またはメーカーにご請求下さい。尚、参考までに立型サイ クロ減速機の枠番(サイクロ減速機の銘板に記入されている)による給油量の一部を記載します。

(参考)

枠番	4130	4145	4160	4170	4180	4190					
(立型)	4135	4155	4165	4175	4185	4195	4205	4215	4225	4235	
油量(%)	1. 1	1. 1	1.0	1. 9	2. 0	2. 7	5. 7	7. 5	10	12	

枠番	6130	6140	6160	6170	6180	6190								
(立型)	6135	6145	6165	6175	6185	6195	6205	6215	6225	6235	6245	6255	6265	6275
油量(%)	1. 1	1. 1	1.0	1. 9	2. 0	2. 7	5. 7	7. 5	10	12	15	42	51	(60)

⁽⁾内はトロコイドポンプ付の場合です。

(注)上記枠番以下4075~4125、6060~6125はグリース封入式ですのでメンテナンスフリーですが、 5年ごとに交換していただければより寿命が延びます。グリースの量、銘柄等は減速機のカタログまたは取扱説明書をご参照下さい。

サイクロ減速機以外の減・変速機を使用した撹拌機をお買い入れの場合は別途潤滑油リストをご請求下さい。

10. 無段変速機の操作上の注意

- ①基本的にすべて無段変速機を使用する場合、停止中に変速用ハンドルを絶対に廻さないよう厳重に ご注意下さい。故障の原因となります。メンテナンスの給油等その他詳しくは変速機メーカーの取 扱説明書を必ずご参照下さい。なき場合は弊社までご請求下さい。
- ②無段変速機用ハンドル近くの回転目盛板(目安用)の数字はご使用液の粘度等の抵抗により誤差が 出ますので正確な回転数を表示できません。一応の目安としてご利用下さい。
- ③輸送中にオイルが漏れてほかの荷物に迷惑をかけないために、オイルを抜いてあるタイプのものがあります。そのまま運転しますとギヤーが焼付き故障の原因となりますので据付け完了後運転前に必ずオイルゲージの規定目盛りまで(取扱説明書により)注油し運転を開始して下さい。
 - 尚、リングコーン可変速機はオイルを注入した状態で出荷致しますので、据付後オイル注入口の圧 抜き用ゴム止め栓(赤色)を取外して下さい。詳しくはメーカーの取扱説明書をご参照下さい。)

11. 竹内式撹拌機ベアリング用グリース一覧表

コスモ石油	ダイナマックスEP2	エクソンモービル	モーヒ゛ラックスEP2
昭和シェル石油	アルハ゛ニアEP2	新日本石油	マルティノック2

- 注①グリースの使用可能温度(軸受けケース部)は $-15^{\circ}C \sim +100^{\circ}C$ です。
 - ②弊社ではエクソンモービル、モービラックスEP2グリースを封入して出荷しています。尚、周囲温度が極めて低い(-15° C以下)かまたは高い($+60^{\circ}$ C)場合、あるいは温度変化が著しく激しい場合など特殊な使用条件で使用される場合には弊社までご相談下さい。

12. 竹内式撹拌機ギヤーオイルー覧表(TFG-050~100)

コスモ石油	コスモキ゛ヤーSE 100	エクソンモービル	モーヒ゛ルキ゛ヤ 600XP 100
昭和シェル石油	オマラオイル 100	新日本石油	ホ`ンノックM 100

13. 保証

当社納入製品の保証範囲は、当社製作範囲に限定します。

保証 (期間及び内容)

	X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
保証期間	L場出荷後18ヶ月または、稼働後12ヶ月のうち短い方をもって保証期間とします。	
	1.取扱説明書に準拠する適切な据付、組付け及び保守管理が行われ、かつカタログに	記載され
	た仕様もしくは別途取り交わされた仕様条件下で運転が正しく行われる場合、当社	製品が正
	状に稼働することを保証します。	
	2.当社製品を構成する部品に材料欠陥や加工不良がなく、また塗装、梱包及び輸送に	関しても
	不備がないことを保証します。	
	3. 出荷された当社製品が、当社納入図及び仕様書に適合したものであることを保証致	します。
	尚、保証範囲であるかどうかは、当社が判断致します。	
	4. 次の場合は保証外とします。	
保証内容	①当社製品の据付や他の装置との連結に関し不具合がある場合。	
	②保守管理が不十分であり、正しい取扱いが行われていない場合。	
	③仕様をはずれる運転が行われた場合。	
	④お客様が当社製品に改造や構造変更を行った場合。	
	⑤お客様の連結された装置の不具合により、当社製品に二次的に故障が発生した場	合。
	⑥お客様の支給部品又はご指定部品の不具合により、当社製品に故障が起きた場合	0
	⑦地震、火災、水害、落雷、その他の不可抗力が故障の原因となる場合。	
	⑧消耗品(ベアリング、オイルシール、シャフト、ハネ)	
	⑨その他当社製品の責任でない事由による場合。	

14. メンテナンス実施記録

型式	製造番号

メンテナンス内容 (点検・オーバーホール・給脂 等)	延べ運転時間 (運転日数)	担当者 (日付)

お願い

この取扱説明書は撹拌機お取付け後も大切に保存して下さい。

株式会社 竹内製作所

東京営業所 東京都港区新橋5-8-6 (勢関堂ビル) 〒105-0004 TEL03 (3436) 2646 (代) FAX03 (3436) 2649 大阪営業所 大阪市中央区南新町 1-2-4 椿本ビル 7F 702 〒540-0024 TEL06 (6920) 6334 (代) FAX06 (6920) 6336 名古屋営業所 名古屋市中川区高畑4-165 〒454-0911 TEL052 (353) 8771 (代) FAX052 (353) 6525